

MÉTAL DE ZINC FICHE SIGNALÉTIQUE (FS)

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identité du produit : Métal de zinc

Nom de marque et synonymes : Zinc de qualité élevée, zinc de qualité élevée spécial; zinc; Zn; alliage à galvanisation en continu ayant moins de 1 % d'aluminium.

Fabricant :

Teck Metals Ltd.
Trail Operations
Trail, British Columbia
V1R 4L8
N° de tél. d'urgence: (250) 364-4214

Fournisseur :

Aux États-Unis :
Teck American Metal Sales
Incorporated
501 North Riverpoint Blvd, Suite 300
Spokane, WA
USA, 99202

Auteur :

Teck Metals Ltd.
Bureau 3300 – 550 Burrard Street
Vancouver, British Columbia
V6C 0B3

Ailleurs qu'aux États-Unis :
Teck Metals Ltd.
#1700 – 11 King Street West
Toronto, Ontario
M5H 4C7

Date de la dernière révision: 14 août 2018.

Date de la dernière modification: 14 août 2018.

Usage du produit: Le métal de zinc est utilisé comme un enduit pour recouvrir l'acier et le protéger contre la corrosion (galvanisation, électroplastie, électrogalvanisation), comme ingrédient d'alliage pour le bronze, l'aluminium et d'autres alliages métalliques, dans des alliages pour le moulage sous pression du zinc, pour des piles sèches au zinc et au zinc/à l'air, pour la production de feuilles de zinc, pour des utilisations en architecture et en frappe de monnaie, et comme agent réducteur en chimie organique et pour d'autres applications en chimie.

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION :

REMARQUE : Dans la forme dans laquelle il est vendu, ce produit n'est pas réglementé comme un produit dangereux aux États-Unis et au Canada. Cette fiche signalétique est fournie uniquement à titre informatif.

Santé	Physique	Environnement
Toxicité aiguë (orale, par inhalation) – Critères non satisfaits	Critères non satisfaits pour tout risque physique	Toxicité aquatique – (court terme ou long terme) Critères non satisfaits
Corrosion ou irritation cutanées – Critères non satisfaits		
Dommages ou irritation oculaires – Critères non satisfaits		
Sensibilisation respiratoire ou cutanée – Critères non satisfaits		
Mutagénicité – Critères non satisfaits		
Carcinogénicité – Critères non satisfaits		
Toxicité pour la reproduction – Critères non satisfaits		
Toxicité pour certains organes cibles :		
Exposition aiguë – Critères non satisfaits		
Exposition chronique – Critères non satisfaits		

ÉTIQUETTE :

Symboles : Aucun requis	Mention d'avertissement : Aucune requise
Déclarations sur les risques	Mentions de prudence :
Aucune requise	Aucune requise

Urgences – Généralités : Métal bleu argenté brillant qui ne brûle pas en masse sauf s'il est dispersé dans l'air sous forme de poudre fine. Des émanations d'oxyde de zinc se forment lorsque le métal de zinc est chauffé jusqu'au point d'ébullition ou lorsqu'il brûle. Le contact avec des acides ou des alcalis produit de l'hydrogène inflammable qui peut s'accumuler dans les endroits mal ventilés. NE PAS combattre un feu à base de métal de zinc avec de l'eau ou de la mousse. Appliquer un produit chimique sec, du sable ou un agent extincteur spécial en poudre. Dans les cas d'urgence, le zinc est relativement non toxique et présente peu de risques immédiats pour la santé du personnel d'intervention d'urgence ou pour l'environnement.

Effets potentiels sur la santé : Le zinc est essentiellement non toxique pour les humains. Toutefois, les émanations de métal de zinc peuvent causer une irritation locale légère aux yeux, au nez, à la gorge et aux voies respiratoires supérieures. Une exposition aiguë excessive à la fumée d'oxyde de zinc peut provoquer une fièvre des métaux qui se caractérise par des symptômes semblables à ceux de la grippe comme des frissons, de la fièvre, des nausées et des vomissements; ces symptômes peuvent apparaître entre 3 et 10 heures après l'exposition. Dans la plupart des cas, le contact de la peau avec le zinc ou les composés du zinc ne cause pas d'effets toxiques perceptibles. Le zinc n'est pas classé comme carcinogène par l'OSHA, le NTP (National Toxicology Program), le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer), la ACGIH et l'UE (voir Renseignements sur la toxicologie, Section 11).

Effets potentiels sur l'environnement : Le métal de zinc a une biodisponibilité relativement faible et ne pose pas de menace environnementale immédiate. Selon les caractéristiques physico-chimiques (par ex. le pH et la dureté de l'eau), les composés de zinc métallique peuvent être toxiques, particulièrement dans les environnements aquatiques. Le zinc peut aussi éventuellement s'accumuler dans les organismes des plantes et des animaux et ce, tant dans les environnements aquatiques que terrestres (voir Environnement, Section 12).

SECTION 3. COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

COMPOSANTES	N° de registre CAS	CONCENTRATION (% pds/pds)
Zinc	7440-66-6	Plus de 99 %

Remarque : voir la section 8 pour les directives sur l'exposition.

SECTION 4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux : *Symptômes :* légère irritation ou rougeur des yeux. Ne pas se frotter les yeux. Laisser les yeux demeurer humides naturellement pendant quelques minutes. Regardez de droite à gauche, puis de haut en bas. Si la particule ou la poussière ne tombe pas, rincer les yeux prudemment à l'eau tiède pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la particule ou la poussière sorte de l'œil, tout en gardant les paupières ouvertes. En cas d'irritation persistante, consulter un médecin. NE PAS chercher à retirer manuellement quoi que ce soit qui se trouve dans l'œil.

Contact avec la peau : *Symptômes :* salissure de la peau. Aucun effet potentiel sur la santé. Rincez avec de l'eau tiède coulant doucement pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit éliminé. En cas d'irritation cutanée ou si la personne ne se sent pas bien, consulter un médecin. *Métal liquide :* rincer la zone affectée pour solidifier et rafraîchir, mais ne pas tenter de retirer les vêtements ou toute matière incrustée. Couvrir les brûlures et consulter un médecin immédiatement.

Inhalation : *Symptômes :* toux et irritation dans les nuages de poussières ou de fumée épais. Si des symptômes apparaissent, retirer la source de contamination ou déplacer immédiatement la victime de l'aire d'exposition à l'air frais et communiquer avec un médecin. REMARQUE : une fièvre des métaux peut se développer 3 à 10 heures après l'exposition à la fumée d'oxyde de zinc. Si les symptômes de la fièvre des métaux (semblables à ceux de la grippe) apparaissent, consulter un médecin.

Ingestion : *Symptômes :* maux d'estomac, nausée ou diarrhée. En cas d'ingestion, aucune intervention n'est indiquée, car cette matière ne semble pas dangereuse si avalée. Cependant, si la personne s'inquiète ou si elle ne se sent pas bien, consulter un médecin.

SECTION 5. LUTTE ANTI-INCENDIE

Risques d'incendie et d'explosion: Un métal à l'état massif est difficile à allumé et n'est par conséquent pas considéré comme un risque d'incendie; toutefois, la poussière de métal de zinc concassée finement peut être inflammable ou explosive lorsque des

concentrations élevées sont dispersées dans l'air et exposées à la chaleur, à des flammes ou toute autre source d'inflammation. La poussière de métal en grande quantité et à l'état humide peut se réchauffer spontanément et s'enflammer en cas d'exposition à l'air. Le contact avec des acides et des hydroxydes alcalins provoque un dégagement de gaz hydrogène potentiellement explosif. Les mélanges avec du chlorate de potassium ou du nitrate d'ammonium fondu peuvent exploser en cas de choc.

Agents extincteurs: Appliquer un produit chimique sec, du sable ou un agent extincteur spécial en poudre (classe D). NE PAS utiliser d'eau, du bioxyde de carbone ou de la mousse sur des métaux liquides. L'eau peut être inefficace pour éteindre un incendie, mais doit être utilisée pour garder frais les billettes, les lingots et les pièces coulées exposés au feu.

Lutte contre l'incendie: Si possible, retirer les matériaux non touchés par l'incendie de l'endroit en feu; se ce n'est pas possible, refroidir le zinc exposé à l'incendie au moyen d'un jet d'eau direct ou diffusé. Appliquer uniquement un produit chimique sec, du sable ou un agent extincteur spécial en poudre au métal de zinc fondu ou qui brûle. Faire preuve d'une extrême prudence pour éviter tout contact de l'eau avec le zinc en fusion ou en feu. Le pellicule de zinc peut notamment s'enflammer en présence d'eau. La fumée d'oxyde de zinc peut s'enflammer. Les pompiers doivent être parfaitement entraînés, et porter des vêtements protégeant tout le corps et un appareil respiratoire autonome approuvé avec un masque à pression positive recouvrant tout le visage.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉGAGEMENT PAR ACCIDENT

Méthodes de nettoyage: Par mesure de sécurité, il est recommandé de contrôler la source de dégagement si possible. Nettoyer immédiatement tout matériau déversé en suivant les précautions indiquées à la Section 8, Mesures contre l'exposition – Protection personnelle. Laisser le métal liquide se refroidir et durcir avant de procéder au nettoyage. Lorsque le métal est solidifié, le ramasser en portant des gants et le réintroduire dans le processus de production. La poudre et la poussière doivent être nettoyées en utilisant un balai ou une pelle. Le métal solide est recyclable. En cas de déversement de matériaux non contaminés, les réintroduire dans le processus de production si possible. Placer les matériaux contaminés dans des contenants propres et secs, correctement étiquetés pour les récupérer plus tard ou les jeter. Traiter ou jeter les déchets conformément aux règlements des autorités locales, de la province ou de l'état, et du gouvernement fédéral.

Précautions personnelles: Il est recommandé aux personnes qui répondent à un appel de dégagement par accident de porter des vêtements protecteurs, des gants et du matériel respiratoire (voir la section 8). Dans certains cas, des lunettes de protection bien ajustées peuvent être nécessaires pour prévenir le contact des yeux avec la poussière ou les émanations de zinc. En présence de métal liquide, porter des gants résistant à la chaleur et des vêtements de protection contre les éclaboussures de métal chaud.

Précautions pour l'environnement: Le métal de zinc a une biodisponibilité relativement faible et ne pose pas de menace environnementale immédiate. Selon les caractéristiques physico-chimiques (par ex. le pH et la dureté de l'eau), les composés de zinc métallique peuvent être toxiques, particulièrement dans les environnements aquatiques. Le zinc peut aussi éventuellement s'accumuler dans les organismes des plantes et des animaux et ce, tant dans les environnements aquatiques que terrestres. Il faut éviter les dégagements dans l'eau et dans le sol de ce produit.

SECTION 7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Précautions pour une manipulation sans danger : Les lingots de zinc susceptibles de contenir de l'humidité doivent être **ENTIÈREMENT SÉCHÉS** avant d'être ajoutés à un bain liquide. Les lingots peuvent avoir des cavités qui accumulent l'humidité. Une humidité captive se dilate et devient explosive quand elle est immergée dans un bain liquide.

Conditions pour un stockage sécuritaire : Entreposer le zinc dans un endroit couvert et SEC à l'écart des matériaux incompatibles. Aucun matériau d'emballage spécial n'est nécessaire.

SECTION 8. MESURES CONTRE L'EXPOSITION - PROTECTION PERSONNELLE

Directives en matière d'exposition professionnelle : (*concentration maximale admissible sur 8 heures, sauf indication contraire*)

Composante	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH REL
Zinc	Aucune valeur établie†	Aucune valeur établie†	Aucune valeur établie†

REMARQUE: Les LEMT (limites d'exposition en milieu de travail) peuvent être différentes de celles qui figurent ci-dessus. Renseignez-vous auprès des autorités locales sur les LEMT applicables dans votre collectivité publique.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration; ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists; NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health. LEMT – Limites d'exposition en milieu de travail. PEL – Limite d'exposition permmissible. TLV – Valeur limite de seuil. REL – Limite d'exposition recommandée.

†REMARQUE: Bien qu'il n'y ait pas de LEMT définies pour le zinc, il existe des LEMT pour l'oxyde de zinc susceptible de se former lors des processus de brûlure, de soudure ou autre processus dégageant de la fumée.

Pour la poussière d'oxyde de zinc, la LEMT de l'OSHA est de 10 mg/m³/total et de 5 mg/m³ (respirable); la LEMT de l'OSHA pour la fumée d'oxyde de zinc est de 5 mg/m³. Veuillez prendre note que les LEMT définitives de l'OSHA ne peuvent être mises en application en raison d'un jugement du tribunal. Les LEMT de transition de l'OSHA demeurent donc en vigueur pour le moment. Elles sont de 15 mg/m³ (total) et 5 mg/m³ (respirable), tandis que les LEMT de transition pour la fumée d'oxyde de zinc sont de 5 mg/m³. La TLV de l'ACGIH pour l'oxyde de zinc est de 2 mg/m³ (fraction respirable) avec une limite d'exposition à court terme (STEL) de 10 mg/m³ (fraction respirable). La LEMT de l'ACGIH pour la poussière d'oxyde de zinc est de 10 mg/m³, et la LEMT de l'ACGIH pour la fumée d'oxyde de zinc est de 5 mg/m³. Le REL du NIOSH pour l'oxyde de zinc (poussière ou fumée) est de 5 mg/m³ 10 h. MPT avec un plafond de 15 mg/m³ (échantillon de 15 minutes) pour la poussière d'oxyde de zinc et une STEL de 10 mg/m³ pour la fumée d'oxyde de zinc.

REMARQUE : La sélection du niveau nécessaire de contrôles techniques et d'équipement de protection personnelle sera en fonction des conditions d'utilisation et du potentiel d'exposition. Les directives ci-dessous sont donc d'ordre général et peuvent ne pas s'adapter à toutes les circonstances. Voici des mesures de contrôle à envisager :

Ventilation: Pour maintenir la concentration de fumée d'oxyde de zinc bien en-dessous des limites d'exposition en milieu de travail recommandées, une ventilation locale ou générale adéquate est nécessaire. L'air de remplacement doit être suffisant pour compenser la quantité d'air évacuée par le système d'échappement. Lorsqu'on emploie un système de ventilation pour la collecte et le transport de particules de zinc métalliques, utiliser un système de ventilation mis à la terre et anti-étincelles séparé des autres systèmes de ventilation d'échappement. Si possible, installer les collecteurs de poussière et les ventilateurs à l'extérieur, et employer des collecteurs avec des événements d'explosion et des panneaux de soufflage. Se référer aux normes pertinentes de NFPA, n° 484, n° 654 et/ou n° 68, pour des directives précises.

Vêtements protecteurs: Des gants, des vêtements protecteurs, une blouse de travail et d'autres vêtements de travail sont recommandés pour prévenir les contacts prolongés ou répétés avec la peau lorsque l'on traite du zinc. Se protéger les yeux dans des endroits où se forme de la fumée ou de la poussière. Un appareil protecteur respiratoire peut être nécessaire en cas de formation de fumée d'oxyde de zinc. Lorsque l'on doit manipuler du métal chaud ou liquide, porter des gants résistant à la chaleur, un écran facial, et des vêtements pour se protéger des éclaboussures de métal chaud. Des bottes de sécurité sont recommandées.

Appareils respiratoires: En cas de formation de poussière ou de fumée d'oxyde de zinc à des niveaux inacceptables, utiliser du matériel de protection respiratoire approprié approuvé par la NIOSH (une cartouche avec filtre à poussière 42 CFR84 de classe N, R ou P95).

Considérations générales d'ordre hygiénique : Toujours pratiquer une bonne hygiène personnelle. S'abstenir de manger, de boire ou de fumer dans les aires de travail. Bien se laver les mains avant de manger, boire ou fumer dans les zones désignées appropriées.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence : métal lustré bleuâtre-argent	Odeur : néant	Seuil olfactif : néant	pH : sans objet
Pression de vapeur : 1 mm à 487 °C Négligeable à 20 °C	Densité de vapeur : non applicable	Point/plage de fusion: 420 °C	Point/plage d'ébullition: 908 °C
Densité relative (eau = 1) : 7,1	Taux d'évaporation : non applicable	Coefficient de distribution d'eau/huile : Log P (oct) = - 0,47 (estimatif)	Solubilité : non soluble dans l'eau (0,2 mg/l à un pH 7)
Inflammabilité : Solide non combustible.	Limites d'explosivité (LIE/LSE) : LIE (poudre de zinc) : 500 g/m ³ ; LSE indéterminée.	Température d'auto-inflammation : environ 680 °C (aérosol), environ 460 °C (couche de poussière).	Température de dégradation : l'oxydation commence à environ 450 °C

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité et réactivité : Un métal à l'état massif est stable et n'est pas considéré comme réactif dans des conditions de température et de pression normales. Aucune réaction de polymérisation ou d'emballement dangereuse ne devrait se produire. Le métal de zinc exposé à de l'air humide se couvre lentement d'une couche blanche de carbonate de zinc basique hydratée. Lorsqu'humide, la poussière ou la poudre de zinc fine, condensée et fraîchement formée pourrait s'échauffer de manière spontanée et s'enflammer lorsqu'exposée à l'air. Le zinc métallique réagira avec les acides et avec les bases fortes, générant de l'hydrogène gazeux inflammable. Une réaction violente et explosive est possible lorsque du zinc en poudre est chauffé au soufre. Le zinc en poudre

devient incandescent ou s'allume en présence de fluor, de chlore, de brome ou de composés interhalogénés (p. ex., trifluorure de chlore). Si le zinc en poudre est réchauffé, il peut également avoir une réaction explosive avec des hydrocarbures halogénés. Les mélanges avec du chlorate de potassium ou du nitrate d'ammonium fondu peuvent exploser en cas de choc.

Incompatibilités: Le contact avec des acides et des alcalis produit du gaz hydrogène. Les composés d'arsenic acides en contact avec le métal de zinc peuvent dégager du gaz ARSINE ou STIBINE qui est extrêmement toxique. Incompatible avec les agents oxydants puissants, tels que le chlore, le fluor, le brome, le sodium, le peroxyde de sodium, potassium ou baryum, le chlorate de potassium, le trioxyde de chrome, et le nitrate d'ammonium fondu. Également incompatible avec la poussière de soufre naissante, les halons, les solvants chlorés et le caoutchouc chloré, et le sulfure d'ammonium ou le disulfure de calcium.

Produits de décomposition dangereux: Les procédures à température élevée telles que l'oxycoupage à l'acétylène, le soudage électrique à l'arc ou la surchauffe d'un bain liquide produit de la fumée d'oxyde de zinc qui, en cas d'inhalation en quantités suffisantes, peut provoquer de la fièvre des métaux, maladie éphémère similaire à l'influenza.

SECTION 11. RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICOLOGIE

Généralités : Le zinc, tout particulièrement sous forme de métal, n'est relativement pas toxique. Toutefois il peut réagir avec d'autres matières telles l'oxygène et les acides, pour former des composés potentiellement dangereux ou toxiques. Les principales voies d'exposition seraient la production et l'inhalation de fumée d'oxyde de zinc.

Aiguë:

Peau/yeux : Dans la plupart des cas, le contact du zinc ou des composés du zinc avec la peau ne produit pas d'effets toxiques perceptibles. La métallisation du zinc ne produit pas d'irritation chimique des yeux.

Inhalation: L'inhalation de quantités excessives de fumée d'oxyde de zinc peut entraîner un trouble appelé fièvre des métaux. Les symptômes de cette fièvre se manifestent après 3 à 10 heures et comprennent un dessèchement et une irritation immédiats de la gorge, une constriction de la poitrine et une toux; ces symptômes peuvent être suivis d'autres symptômes semblables à ceux de la grippe comme de la fièvre, un malaise, de la transpiration, de la céphalée en casque, des crampes musculaires, une lombalgie, une vision occasionnellement floue, des nausées et des vomissements. Ces symptômes sont temporaires et disparaissent en général sans intervention médicale dans les 24 à 48 heures après s'être déclenchés. Pour ce trouble, on ne connaît pas de complications, d'effets consécutifs ou d'effets chroniques confirmés.

Ingestion: Le zinc ne devrait pas être nocif lorsqu'il est ingéré. Ingéré en quantités excessives, le zinc peut irriter l'estomac et provoquer des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée. L'ingestion ne constitue pas une voie classique d'exposition au travail.

Chronique: On ne connaît pas de forme chronique de fièvre des métaux, mais dans de rares cas un incident grave peut être suivi d'une maladie comme une bronchite ou une pneumonie. Comme certains travailleurs peuvent acquérir une immunité de court terme (résistance), leur exposition répétée aux fumées d'oxyde de zinc peut ne pas provoquer de fièvre des métaux. Cette immunité (résistance) toutefois disparaît rapidement après de brèves absences du travail (fins de semaine et vacances). Des travailleurs ayant été exposés à de fines particules de métal de zinc pendant des périodes allant jusqu'à 35 ans ne présentaient pas de maladies aiguës ou chroniques attribuables au zinc. Étant donné que le zinc est une matière astringente qui a tendance à extraire de l'humidité de la peau, un contact prolongé ou répété avec de la poussière ou de la poudre de zinc peut provoquer un dessèchement, des irritations et des fendillements (dermatite). Le zinc n'est pas classé comme carcinogène pour les humains par la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), le National Toxicology Program (NTP), le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) et l'Union européenne (UE).

Toxicité chez les animaux :

Ingrédient:	Toxicité orale aiguë :	Toxicité dermale aiguë :	Toxicité aiguë par inhalation :
Zinc	>5 000 mg/kg [†]	Aucune donnée disponible	>5,41 mg/L [‡]

[†] LD₅₀, Souris, voie orale, [‡]LC₅₀, rat, par inhalation, 4 heures

SECTION 12. ENVIRONNEMENT

Le métal de zinc est relativement insoluble; toutefois, le traitement de ce produit ou une exposition prolongée aux environnements terrestres ou aquatiques peut entraîner l'échappement du zinc sous forme biodisponible. Le zinc est extrêmement mobile et peut être toxique dans un environnement aquatique. La dureté de l'eau, le pH et le carbone organique dissous peuvent agir comme facteurs régulateurs importants. Le zinc peut également s'accumuler dans les organismes des plantes et des animaux et ce, tant

dans les environnements aquatiques que terrestres. Dans le sol, le zinc est modérément mobile selon les propriétés du sol (par ex. la capacité d'échange cationique, le pH, le potentiel d'oxydo-réduction et les espèces chimiques présentes); ces propriétés influencent aussi la biodisponibilité du zinc pour les plantes terrestres.

SECTION 13. ÉLIMINATION

S'il est impossible de retourner les matériaux à la production ou de les récupérer, les jeter conformément aux règlements applicables.

SECTION 14. RENSEIGNEMENTS POUR LE TRANSPORT

NOM EXACT POUR LES EXPÉDITIONSNon applicable – non réglementé
MINISTÈRES DES TRANSPORTS ÉTATS -UNIS ET TRANSPORT CANADA
CATÉGORIE DE DANGERNon applicable
MINISTÈRES DES TRANSPORTS ÉTATS-UNIS ET TRANSPORT CANADA
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PRODUITNon applicable
POLLUANT MARITIMENon
CLASSIFICATION IMONon réglementé

SECTION 15. RENSEIGNEMENTS SUR LES RÈGLEMENTS

É.-U.

INGRÉDIENT FIGURANT DANS L'INVENTAIRE TSCAOui

DANGEREUX CONFORMÉMENT À LA NORME DE COMMUNICATION DES DANGERSNon

CERCLA - SECTION 103 – SUBSTANCES DANGEREUSES

Zinc..... Oui..... Qté à déclarer : 1 000 lb (454 kg)*

*La déclaration n'est pas nécessaire quand le diamètre des pièces de métal solide dégageé est égal ou supérieur à 100 micromètres (0,004 po).

EPCRA – SECTION 302 –

SUBSTANCE EXTRÊMEMENT DANGEREUSE Non

EPCRA – SECTIONS 311/312– CATÉGORIES DE DANGER Aucune catégorie de danger n'est applicable.

EPCRA – SECTION 313– INVENTAIRE DES DÉGAGEMENTS TOXIQUES Ce produit ne contient aucun produit chimique toxique soumis aux exigences de la communication des dégagements toxiques. Toutefois, les produits dérivés potentiels suite à l'utilisation de ce produit, « Zinc (poussière ou fumée) » CAS 7440-66-6 doivent être signalés.

SECTION 16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

Date de publication d'origine : 23 juillet 1997 Version: 01 (première édition)

Date de la dernière révision : 14 août 2018 Version: 15

Les renseignements contenus dans cette fiche signalétique sont basés sur les références ci-après :

- American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2004, Documentation of the Threshold Limit Values and Biological - Exposure Indices, 7e edition et mises à jour.
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2018, Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices.
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2018, Guide to Occupational Exposure Values. Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, 20th Anniversary Edition. (P. G. Urban, Ed), 1995.
- Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) Hamilton (ON), INFOCHIM Dossier n° 239 – Métal de zinc.
- Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
- Santé Canada, DORS/2015-17, règlements sur les produits dangereux, 11 février 2015.
- Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), Monographies du CIRC sur l'évaluation du risque cancérigène pour l'homme, 1972 à ce jour (ouvrage à plusieurs volumes), Organisation mondiale de la Santé, Genève.
- Merck & Co., Inc., 2001, The Merck Index, An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13e édition.

- National Library of Medicine, National Toxicology Information Program, Hazardous Substance Data Bank. (version en ligne).
- Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee – Toxicity Summary for Zinc and Zinc Compounds, avril 1992.
- Patty's Toxicology, 5e édition, 2001 E. Bingham, B. Cohrssen & CH Powell (Eds.).
- U.S. Dept. of Health and Human Services, National Institute of Environmental Health Sciences, National Toxicology Program (NTP), 13th Report on Carcinogens (14^e rapport sur les carcinogènes), novembre 2016.
- U.S. Dept. of Health and Human Services, National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (version en ligne).
- U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Toxicological Profile for Zinc, août 2005.
- U.S. Dept. of Health and Human Services, National Institute for Occupational Safety and Health, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) (registre des effets toxiques des substances chimiques), version en ligne sur le site Web du CCHST.
- U.S. Occupational Safety and Health Administration, 1989, Code of Federal Regulations, Title 29, Part 1910.1000 & 1910.1200.

Acronymes n'étant pas expliqués ailleurs dans la FDS :

CAS : Chemical Abstract Service (Service des résumés analytiques de chimie)

CERCLA : Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (loi américaine complète sur la réponse, la compensation et la responsabilité environnementales)

DOT : Department of Transportation (ministère des Transports)

EPCRA : Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (Loi sur la planification d'urgence et le droit de savoir de la communauté)

IMO : International Maritime Organization (Organisation maritime internationale)

DL50, CL50 : Dose létale 50 %, concentration létale 50 %

OEG : Occupational Exposure Guidelines (Directives relatives à l'exposition professionnelle)

TSCA : Toxic Substances Control Act (Loi sur le contrôle des substances toxiques)

Wt. : Weight (poids)

Avis au lecteur

Malgré les précautions raisonnables que nous avons prises pour réunir les données de cette fiche signalétique, nous les offrons uniquement à titre d'information; il vous appartient de les examiner et de les vérifier. Teck American Metal Sales Incorporated et Teck Metals Ltd. n'accordent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité concernant l'exactitude du contenu, et rejettent toute responsabilité à son sujet. Cette fiche signalétique donne des directives de sécurité relatives à la manutention et à la transformation; elle ne donne pas de conseils et ne peut pas donner de conseils pour chaque situation. Par conséquent, vous devez évaluer votre utilisation particulière de ce produit et déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Les personnes exposées à ce produit devront lire et comprendre les renseignements donnés ici, et devraient recevoir une formation appropriée avant de manipuler ce produit.